



Vedattem

GRUPO GA

PIRANEL[®]
CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA.

ADESIVOS ANAERÓBICOS

TRAVAMAI

Adesivos Anaeróbicos

Travamento

Os anaeróbicos GA 230, são para travamento de porcas, parafusos, prisioneiros e outras peças rosqueadas. São resinas monocomponentes com diferentes graus de resistência e viscosidade, que polimerizam em contato com metais (catalizador) e na ausência do ar, preenchendo 100% dos espaços vazios entre as partes. Quando polimerizam não encolhem, pois não contém solventes.



Travamais 21

Trava roscas torque baixo e baixa viscosidade.

Código:

Descrição:

Aplicação:

Travamais 21

Parafusos e porcas de diâmetros pequenos.

Parafusos de ajustes. Pequenos diâmetros. Calibração.



/piranelcorreiasoficial



/PiranelOficial



www.piranel.com.br



(19) 9 8249-2772



Travamais 22

Trava roscas torque baixo e baixa viscosidade.

Tixotrópico (*Não escorre, mesmo quando aplicado em superfícies verticais.*)

Código:	Descrição:	Aplicação:
Travamais 22 (Tixotrópico)	Adesivo de baixa resistência não escorre na montagem.	Parafusos e porcas de diâmetros pequenos e constantes desmontagens.



Travamais 42

Trava roscas torque médio e média viscosidade.

Código:	Descrição:	Aplicação:
Travamais 42	Uso Geral. Soluciona mais de 80% dos travamentos de porcas e parafusos. Desmontagem com Ferramentas manuais.	Substitui: Arruelas, porcas castelo e outros.





Travamais 43

Trava roscas torque médio e alta viscosidade.

Código:	Descrição:	Aplicação:
Travamais 43	Adesivo de média resistência a desmontagem, tolerância a oleosidade.	Porcas e parafusos com constante manutenção.



Travamais 62

Trava rosca torque alto e alta viscosidade.
Cura rápida.

Código:	Descrição:	Aplicação:
Travamais 62	Adesivo de média a alta resistência a esmontagem. Cura rápida.	Prisioneiros, porcas e parafusos com pouco índice de manutenção





Vedatem 71

Trava roscas torque alto e média viscosidade.

Código:	Descrição:	Aplicação:
Travamais 71	Trava e veda prisioneiros e parafusos de até 1". Alta resistência e protege contra corrosão.	Prisioneiros do bloco do motor e transmissão. Assentamentos de válvulas.



Travamais 72

Trava roscas alta resistência e alta temperatura.

Código:	Descrição:	Aplicação:
Travamais 72	Adesivo de alta resistência a desmontagem e alta temperatura de trabalho.	Parafusos e porcas de equipamentos pesados de baixo índice de manutenção e alta temperatura.





Travamais 77

Trava roscas torque alto e alta viscosidade.

Código:	Descrição:	Aplicação:
Travamais 77	Resistência máxima, grandes diâmetros . Alta viscosidade.	Grandes diâmetros: porcas, prisioneiros, parafusos.



Travamais 90

Trava roscas torque baixo e baixa viscosidade.

Código:	Descrição:	Aplicação:
Travamais 90	Trava rosca torque baixo e baixa viscosidade	Trava parafuso pós montagem e parafusos de regulagem.

Grupo de Adesivos Anaeróbicos

Código do Produto	Cor	Folga	Viscosidade	Torque N.m	Tempo de cura		Ativador	Temperatura °C
		Max. Mm	Cps	Quebra	Parcial 50%	Total		
Tavamais 21	Violeta	0,12	125	8	1h	24h	GA-T	. -60 a 150
Tavamais 22	Violeta	0,13	1200	8	1h	24h	GA-T	. -60 a 150
Tavamais 42	Azul	0,13	600	28	1h	24h	GA-T	. -60 a 150
Tavamais 43	Azul	0,13	2750	20	1h	24h	GA-T	. -60 a 150
Tavamais 62	Vermelho	0,12	1800	22	1h	24h	GA-T	. -60 a 150
Tavamais 71	Vermelho	0,15	600	34	1h	24h	GA-T	. -60 a 150
Tavamais 72	Alaranjado	0,25	9500	26	1h	24h	GA-T	. -60 a 230
Tavamais 77	Vermelho	0,25	7000	34	1h	24h	GA-T	. -60 a 150
Tavamais 90	Verde	0,05	10	40	1h	24h	GA-T	. -60 a 150

Aplicação	Código do Produto	Cor
Travamento parafuso toque baixo	Tavamais 21	Violeta
Travamento parafuso toque baixo	Tavamais 22	Violeta
Travamento parafuso toque médio	Tavamais 42	Azul
Travamento parafuso toque médio	Tavamais 43	Azul
Travamento parafuso toque alto	Tavamais 62	Vermelho
Travamento parafuso toque alto	Tavamais 71	Vermelho
Travamento parafuso toque alto	Tavamais 72	Alaranjado
Travamento parafuso toque alto	Tavamais 77	Vermelho
Travamento parafuso toque alto	Tavamais 90	Verde

